

## Information zur

**Bodenmarkierfarbe „Traffic“, Art.-Nr. 9703, 9779 bis 9781, 9791, 9793, 165015**

**Bodenmarkierfarbe „Traffic-Extra“, Art.-Nr. 9794 und 9798**

**Bodenmarkier-Set „Super Striper“, Art.-Nr. 25099 und 25101**

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise werden Ihnen die Markierungsarbeiten erleichtern und für ein optimales Markierungsergebnis sorgen:

1. Die zu markierende Fläche muss trocken, fettfrei und sauber sein.
2. Zur Mischung der Farbe die Dose *vor jedem Gebrauch* gut schütteln! Wenn die Kugel zu hören ist noch ca. 1 min. kräftig schütteln.
3. Die Farbdose einsetzen. Die Dose rastet automatisch ein. Strichbreite einstellen (siehe auch Gebrauchsanleitung Super Striper).
4. Die Markierung nicht zu langsam durchführen.  
Für ein optimales Markierungsergebnis empfehlen wir die erste Markierung wie vorher beschrieben und die zweite Markierung nach ca. 1 Stunde schneller durchzuführen. Beim zweiten Markierungsgang stellen Sie den Richtungspfeil des Super Stripers auf den rechten Rand des Markierstrichs ein.  
Um ein Verlaufen der Farbe zu vermeiden, beginnen bzw. beenden Sie den Markiervorgang auf einem Stück Pappe o.ä.
5. Nach Gebrauch die Farbdüse noch oben freisprühen.
6. Für weitere Markierungen müssen Markiergerät und Sprühkopf sauber sein.
7. Trockenzeiten
  - Trocken: nach ca. 60 Minuten
  - Aushärtung: nach ca. 6 StundenDiese Trockenzeiten sind abhängig von
  - der Stärke (Filmdichte) der aufgetragenen Farbe
  - der Umgebungs-Verarbeitungstemperatur sowie der Temperatur des Bodens
  - der Oberfläche des Bodens (porös, beschichtet, Beton usw.)Beachten Sie bitte:  
Neue Oberflächen aus z.B. Asphalt oder Beton „saugen“ Farben stark auf. Ein mehrmaliges Markieren kann hier erforderlich werden.  
Begehen und Befahren der Markierungen erst nach vollständigem Aushärten der Farben!
8. Verarbeitungstemperaturen
  - Markierung möglich: > 3°C
  - optimale Verarbeitungstemperatur: **10°C bis 20°C**
  - max. Verarbeitungstemperatur: 32°CBei extremen Abweichungen von der optimalen Verarbeitungstemperatur kann sich die Konsistenz der Farbe leicht verändern. Deshalb eine Testmarkierung durchführen.
9. Für eine gute Farbauftragung muss die Temperatur der Sprühdose mindestens 15°C betragen.
10. Reichweite einer Dose (je nach Bodenbeschaffenheit): ca. 50 m bei einer Strichbreite von 7,5 cm

**Damit Sie das richtige Gefühl zum Markieren mit dem Gerät und der Farbe erhalten, empfehlen wir eine Testmarkierung!**

Empfohlene Lagertemperatur: 4° – 38 °C.

Lagerfähigkeit unbenutzter Dosen: 6 Jahre.